

平成30年度 七戸町橋梁点検結果・判定区分一覧表

No.	橋梁番号	橋梁名	路線名	橋長	幅員	径間数	上部工形式名	部材名										診断結果	点検年	計画の有無	備考						
								上部構造					下部構造		支承部		その他										
								主桁		横桁		床版		判定区分 (I~IV)	変状の種類	判定区分 (I~IV)	変状の種類					判定区分 (I~IV)	変状の種類	判定区分 (I~IV)	変状の種類	判定区分 (I~IV)	変状の種類
								判定区分 (I~IV)	変状の種類	判定区分 (I~IV)	変状の種類	判定区分 (I~IV)	変状の種類														
1	402791201	第1荒熊内跨線橋	駅南8号線	21.0	15.00	1	PC単純ﾌﾟﾚﾝｼﾞｵﾝ 中空床板桁橋	I		—		I		I		II	変形・欠損 (伸縮装置)	I	2018	無							
2	402701601	第2荒熊内跨線橋	荒熊内開拓・北六区線	77.4	7.50	4	PC4径間連結ﾌﾟﾚﾝｼﾞｵﾝ 中空床版桁橋	I		—		—		II	ひび割れ、 遊離石灰の滲出	I		II	ひび割れ、 遊離石灰の滲出 変形・欠損(伸縮装置)	II	2018	無					
3	402700901	鶴児平跨線橋	七戸・鳥谷部線	63.0	9.20	3	PC3径間連結ﾌﾟﾚﾝｼﾞｵﾝ 中空床板桁橋	II	ひび割れ	—		II	遊離石灰の滲出	I		I		II	変形・欠損 (伸縮装置)	II	2018	無					
4	402812101	第1栄跨線橋	鳥谷部・栄線	26.4	7.85	1	ｽﾎﾟﾝﾄﾞﾝ方式 PC単純中空床版橋	I		—		—		I		I		II	変形・欠損、 漏水 (伸縮装置)	I	2018	無					
5	402884801	第2栄跨線橋	認定外道路	19.0	6.00	1	ｽﾎﾟﾝﾄﾞﾝ方式 PC単純中空床版橋	I		—		—		II	ひび割れ、 遊離石灰の滲出	I		II	変形・欠損、 漏水 (伸縮装置)	II	2018	無					
6	402880901	底田跨線橋	呷・底田線	156.4	10.50	5	PC5径間連結T桁橋	I		I		I		II	ひび割れ、 遊離石灰の滲出	I		II	ひび割れ(防護柵) はく離(地覆)	II	2018	無					
7	402710001	七戸二道橋	川去・小松原線	54.9	10.00	3	PCラーメン橋	II	ひび割れ	—		I		II	ひび割れ、 はく離	—		II	ひび割れ、 遊離石灰の滲出 (地覆)	II	2018	無					
8	402710201	太田野二道橋	太田野・筑田線	49.0	6.20	3	PCラーメン橋	I		—		II	ひび割れ、 遊離石灰の滲出	II	ひび割れ、 欠損	—		II	ひび割れ、 遊離石灰の滲出 (地覆)	II	2018	無					
9	402783602	大林橋側道橋(上)	北野・荒熊内線	21.4	2.00	1	鋼橋	I		I		I		I		I		I		I	2018	無					
10	402803301	33の3号橋	中野・野崎線	3.0	6.60	1	BOX-C	II	ひび割れ、 遊離石灰の滲出、 うき	—		—		II	漏水	—		II	ボルトのゆるみ (高欄)	II	2018	無					